

## Pflegeanleitung der geölten Treppe

Für die Oberflächenbehandlung der geölten Treppen verwenden wir die hochwertigen Produkte von Rubio Monocoat (RMC). Die Reinigung und Pflege gestalten sich daher problemlos, jedoch sollte auf einige grundlegende Punkte hingewiesen werden, deren Beachtung jahrelange Dauerhaftigkeit und Schönheit gewährleistet.

Grundsätzlich ist zu empfehlen, die Oberfläche alle 1-4 Wochen, je nach Verschmutzung, mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen zu reinigen (nicht nass, keine Mikrofasertücher!). Lüften Sie regelmäßig. Ein optimales Raumklima liegt bei 20-22°C und eine Luftfeuchtigkeit von min. 40 Prozent.

1. Trockenreinigung mittels Staubsauger oder Staubtücher.
2. Feuchte, oberflächenschonende Reinigung erfolgt mit der RMC Soap und einem Baumwollmopp oder -wischer.  
Hierzu empfehlen wir das 2-Eimer-System, einen mit Seifenwasser, einen Zweiten zum Nachreinigen mit klarem Wasser.

Die RMC Soap ist eine Reinigungsseife, welche optimal auf die Naturöloberfläche abgestimmt ist und dient ausschließlich der Hygiene. Schichtbildende Pflegeseifen sind im RMC-System nicht notwendig.

**Die Produkte dürfen kein Silikon, Nitro, Isopropylalkohol, Nitro, Fett, Öl usw. enthalten.**

- **Keine Mikrofasertücher verwenden.**
- **Keine Scheuermittel einsetzen**
- **Keinen Dampfreiniger verwenden**

Bei tiefen Kratzern oder Hicken empfiehlt es sich, einen Fachmann hinzuzuziehen.

Beim Chromstahl ist handelsüblicher Glasreiniger oder Brennsprit zu verwenden. Hierbei ist zu beachten, dass der Reiniger nicht in Berührung mit der Holzoberfläche kommt.



### RMC SOAP

Für die regelmäßige Reinigung geölter Oberflächen. Entfernt gründlich alle Verunreinigungen durch Schmutz und Fett, ohne eine zusätzliche Schicht aufzubauen. Bewahrt die matte und natürliche Ausstrahlung des Holzes. RMC Soap ist ein stark konzentriertes und somit äußerst ergiebiges Reinigungsmittel.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG:

**01.** Saugen Sie die Oberfläche gründlich ab. **02.** Maximal 50 bis 100 ml RMC Soap in einem Eimer mit 10 L Wasser gießen. **03.** Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Wischmopp. **04.** Trocknungszeit: ± 15 Minuten.



### Vorsicht!

**Mit dem Produkt getränkte Tücher sind selbst entflammbar und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.**